



编辑同志:

我购买了武清区新城玺樾春秋小区的一套商品房。最近我家开始装修,发现入户门与门框间缝隙过大,为此我向小区物业管家进行反映,但迟迟没有得到妥善维修或处理。后来我通过查询发现,我家入户门是防火门而不是防盗门。根据防火门的国家标准,我家两道入户门的缝隙多处不达标。我将此事也同步反映给武清区住建部门,但住建部门表示他们去检查了,没发现问题。

市民于先生

记者调查

5月13日上午,记者驱车来到武清区新城玺樾春秋小区。小区建成时间不长,入住率不高,进进出出大部分是装修工人。在于先生的带领下记者来到他的家中,和多数住宅一样,入户前要经过一道房门。乍看之下,这道房门与一般住宅房门没啥区别,但在这道门的右上角贴有金属标签,上面注明“木质防火门”“执行标准:GB12955-2008”等字样,此外还有耐火等级、生产批号等一系列数字符号。

小区部分住宅防火门缝隙过大不符合国标

入户后,记者观察了一下于先生家一楼的入户门,发现门扇之间的缝隙确实有些大,随后记者用尺子测量了一下,确认门扇之间的缝隙为6至7毫米,此外,入户门上左右下与门框接合不严,出现明显缝隙,从缝隙处甚至可以看到屋外楼道里的光亮。于先生家地下跃层的入户门也存在同样问题。根据门上提供的执行标准,记者从网上找到了2009年起实施的防火门国家标准,其中明确写“双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3毫米”。这一问题是个案还是具有普遍性?记者随后在小区里随机


防火门缝隙超国标一倍 记者随机走访同小区多户均不合格 住建部门开发商做出解释

“门缝里的隐患” 究竟是不是个案?

文/摄 记者 胡智伟



记者现场实测门缝为6至7毫米



门上贴有一系列国标参数



透过门缝可见楼道光亮

走访,在小区10号楼3单元302及5号楼2单元101都发现了同样问题,算上于先生家,记者走访了3户住宅,3户住宅的防火门都有问题。

“消防问题无小事。我发现问题后第一时间联系了物业,他们上门看了看说这不是问题,还说让生产门的企业派人过来给我修。一开始说是5月上旬,结果我等到5月中旬也没人联系我。我随后通过12345政务服务热线将问题反馈给武清区住建部门,住建部门调查一周回复我说没查出问题。现在新房消防验收工作由住

建部门负责,我们这的新房他们怎么验收的?我提供了我的依据,但他们就说没问题。我这实在没办法了,所以才向媒体求助。”于先生说。

武清区住建委就验收问题做出这样解释

告别于先生,记者首先来到小区物业公司办公室,工作人员听清记者来意后又将记者引荐到旁边负责房屋维修的办公室。接待人员表示所有维修人员都在小区里忙,记者等待近1个小时也无人接待,只能留

下联系方式后离开。

记者随后来到武清区住建委,并见到该局建筑业管理科的相关工作人员。工作人员说,新城玺樾春秋小区是2024年7月由他们进行相关消防验收的,在验收过程中他们严格遵循《建筑设计防火规范》,对小区防火门进行了抽检抽看,结果是没有问题。“我们验收时主要是核查防火门类型是否与图纸一致、闭门器等功能性部件是否完好,同时我们也查验了产品出厂检验合格报告,都没有问题。”工作人员说,针对于先生反映的问题,他们也去现场进行了

便道路面塌陷 路人“被坑”

和平区城管委:通知施工队尽快前往查看修复

编辑同志:

和平区新疆路与万全道交口,靠近云台花园小区一侧的便道上,有大约2平方米的路面发生塌陷,塌陷深度比较深。前不久我回家途中在此处崴脚,但幸好没造成更严重的伤害。希望相关管理部门能尽快对该便道路面进行修缮。

记者调查

5月13日,记者在新疆路与万全道交口西北侧的便道口,看到了



市民刘先生

文/摄 记者 庄媛

这块塌陷的路面。路面塌陷最深处约20厘米,大约2平方米的塌陷路面,面包砖有缺失和碎裂的情况,路人经过时稍不注意,就会崴脚。“周边有居民区,还有小学,每天很多人都从这经过,实在太危险了。”刘先生说。

记者联系属地和平区城管委,经道桥科核实,该处道路属区管道路由他们负责,他们会通知施工队尽快前往现场查看道路塌陷原因,并进行修复。

这个路口垃圾外溢 污水横流

属地城管部门将派员清理 呼吁商户规范倾倒



编辑同志:

红桥区丁字沽二号路与四新道交口附近的路边,设置了几个移动垃圾桶,这几个垃圾桶平时经常发生垃圾外溢、污水外溢的情况。现在天气越来越热,垃圾桶内外溢的污水发臭,而且外溢的臭水蔓延几米长,整条街都臭气熏天,臭水干了以后,在地面形成一层污渍,长此以往,地面表层结了一层厚厚的污渍,踩上去黏脚。这种情况不仅影响市容市貌,更给居民生活和健康造成困扰。

市民宋先生

记者调查

5月15日下午,记者来到该路口看到,路口的东北侧设有6个移动塑料垃圾桶,垃圾桶周围满是污水,污水已经蔓延了十余米。高温下,这些污水散发着刺鼻的臭



味。刚刚流出的污水呈黄色,而地面晒干的污水,形成黑色的污渍,蚊蝇成群飞舞,过往路人掩鼻快速躲避。“旁边就是学校,我接送孩子都从这路过,实在太不卫生了。”宋先生说。

记者将问题反映给红桥区城市管理服务中心,该中心相关负责人告诉记者,该路口周边有很多底商商户,聚集着早餐店、蔬菜水果店、熟食店等,日常来采买的市民也特别多。这些垃圾桶的设置本是为了方便市民使用,但是有商户却将不该随意倾倒的厨余垃圾倒在垃圾桶内,导致污水外溢。针对市民反映的问题,该中心会派专业的清扫队伍对路面进行清洗。后续,他们将联合属地建立长效治理机制,加强巡查的同时,对周边商户进行宣传教育,避免商户违规倾倒。

文/摄 记者 庄媛

景观池变垃圾池 “红线外”归谁管?

物业称“非天天清扫” 居委会将协调抽水清污



编辑同志:

我是河东区新天地家园小区的居民。在我们小区南门外,有一方景观水池,现在里面有一汪浅浅的水,但美中不足的是,水面上漂浮着很多垃圾,一直无人清理。天气越来越热,水面垃圾太多容易滋生蚊虫,还影响市容环境。希望有关部门进行清理,并加强日常管理。

市民冯女士

记者调查

5月16日上午,记者来到河东区新天地家园小区南门外,找到了反映人所说的景观水池。水池就在路边,面积不小,里面的水很浅。水面上漂浮着塑料袋、饮料瓶、纸杯、烟盒、木板、枯叶等各种垃圾,

还有一个垃圾桶被放置在池内。

新天地家园物业服务中心就在小区南门口,记者进去询问时,一名工作人员表示,物业保洁有时会清理一下水池,但并不是每天都打扫。

记者又联系了新天地家园社区居委会,工作人员表示,小区外的水池在物业红线之外,具体归谁管,还需要再核实一下。过了一会儿,该社区居委会负责人给记者打来电话称,这方水池是开发商留下来的项目,虽然在物业红线之外,但物业也负责日常管理。他已经与物业沟通好,会尽快将池水抽走,清理干净垃圾,并加强日常清扫。

文/摄 记者 刘波

镜头说事



指路牌字迹脱落

市民高先生反映,和平区南马路与荣业大街交口由西向东方人行道上,一面大型交通指路牌上,白色区域内的道路名称部分出现脱落,影响查看。

文/摄 记者 刘波



地砖缺失有隐患

市民王女士反映,东丽区慧捷路与信德道交口的人行道上,部分盲道金砖缺失,容易绊人,给过往市民带来潜在安全隐患。

文/摄 记者 胡智伟



石球被摆上盲道

市民刘女士反映,和平区福安大街与南市大街交口,一个石球挡车桩摆放在盲道上,影响行人通行。

文/摄 记者 庄媛



地桩倾倒碍观瞻

市民常女士反映,南开区东门内大街一侧人行道上,用于自行车停放的多个地桩出现损坏倾倒,有碍市容环境。

文/摄 记者 狄慧

本版相关稿件线索由市政府办公厅、津云新媒体《政民零距离》栏目提供。
http://ms.enorth.com.cn/zmljl/

二维码