1米追踪



学校围墙外垃圾桶全部移走

11月13日,本报报道了卓群中学围墙外长期设置集中垃圾收集点位的问题。当时,十余个垃圾桶及配套垃圾房紧贴校园围墙摆放,距离教学楼较近,垃圾堆放产生的异味影响了师生的学习和生活环境。

昨天记者从属地街道了解到,学校旁的垃圾桶已经全部移走,围墙边恢复了整洁。困扰卓群中学家长许久的校园周边垃圾扰学问题,终于得到实质性解决。下一步,属地街道将建立常态化巡查机制,巩固整改成果,守护校园周边整洁有序的环境。

记者 信华 图片由属地街道提供



今调查
1米的距离
三探学校墙外垃圾房 终于有了"新家"
多方协调最近格位方案,平移50米+封闭箱房+优化清运

1米的距离

记者跟随供热站维修人员入户巡检

全天候报修接单 24小时守护居民冬日温暖

近日本市气温走低,寒意渐浓,供暖进入关键阶段。针对居民反映的供暖问题,供热维修人员快速上门处置。昨日,记者跟随他们入户巡检,看维修师傅一点点排查故障,为居民守住家中暖意。





格调艺术花园
滤网堵塞 室温偏低 师傅高效处置恢复管道顺畅

昨日上午9时40分,家住格调艺术花园小区的马女士,发现家中地暖温度偏低,屋内暖意不足。她随即拨通河北区天泰路供热站的维修电话,反馈供暖异常问题。供热站工作人员快速登记诉求、派发工单,调度维修人员上门处置。

接单后不到一小时,维修工人薛师傅便与供热站站长陆明抵达马女士家。得知自己刚报修不到一小时维修人员就已上门,马女士十分惊喜,连连称赞热力维修服务高效。

格调艺术花园小区采用地热采暖。上门后,薛师傅先逐一检查户内全部地暖阀门,确认所有阀门均正常开启、无操作疏漏。随后他打开楼道供热设施井,面对错综复杂的供暖管线细致排查,很快找准症结:供热滤网长期未清理,堆积了大量水垢造成堵塞,管道积存污水导致水循环不畅,是室温偏低的主要原因。

由于住户地暖分为三套独立管道回路,薛师傅逐一对管线放水排污、循环冲洗。浑浊发黑的污水不断从管道流出,随着反复冲洗,水质逐渐变得清澈通透。两分多钟的细致作业后,管道循环恢复顺畅。

11时15分,检修工作全部完成,薛师傅详细告知马女士检修情况:"家里暖气不热是滤网堵塞导致的,我已经彻底清洗滤网、排空管道脏水,水循环恢复正常。"薛师傅耐心解释,并贴心叮嘱马女士,需要一段时间全屋热水循环,室温才会逐步回升,若后续出现供暖问题,可随时拨打报修电话。

采访中陆明告诉记者,供暖初期管道易窝气、积污,出现户内供暖温度不稳、室温偏低的情况。最初两天高峰时期一组维修人员每日上门维修20余户,但最近两天报修的用户越来越少。天津泰嘉热力管理有限公司天泰路供热站实行24小时全天候报修值守,不分昼夜接单维修,全力解决居民供暖难题,高效专业地守护千家万户的冬日温暖。

文/摄 记者 解菁

暖气止漏 供热站师傅扫码观看

丹霞里
暖气渗水 快速止漏 顺手把全屋管道紧了一遍

昨天一早,金钟河大街附近丹霞里2号楼的居民姜女士报修,暖气片下面出现了水渍。与居民沟通后,天津泰嘉热力管理有限公司正义道供热站的两名维修人员上门查看。

维修师傅敲开门,发现姜女士家中使用的还是老式铸铁暖气片,在姜女士指引下,看到暖气片下放了一个塑料盆,里面已经有半盆水。"从昨晚开始漏,所以一早赶紧报修。"姜女士对师傅说,没有形成水流儿,但滴滴答答不停。

师傅蹲下身开始探查暖气片,指着暖气片和管道的连接处说:"漏水大多就在这个位置。"师傅跟记者解释,这种老式暖气片和管道的连接处,在供暖初期和停暖时,因为冷热交替,管道热胀冷缩就容易漏水。师傅拿出了随身工具,对连接处进行加固。不到一分钟,这处就不再有水渗出。

师傅们并没有着急走,因为姜女士说管道的固定卡子脱落,看看能不能把这些一起固定好了。听到姜女士的诉求,维修师傅对卡子脱落处进行拧紧固定,顺带将屋里几处管道都重新加固一遍。最后,师傅们再次查看了开始修检的暖气片漏水点,确定没有水渍出现,这才准备离开。

"师傅,这个暖气片使用时间太长,我想换暖气片,怎么处理呢?"姜女士又提出了疑问,维修师傅告诉她,因为这个单元的面积不大,目前的两组暖气片可以让室温达到23℃,如果换暖气片的话,换同等组别的就可以,"换的时候跟我们说一下,可以帮着处理。"

天津泰嘉热力管理有限公司正义道供热站的维修负责人李光荣告诉记者,姜女士家的这种老式铸铁暖气片,除了连接处的这处渗水,暖气片有时还会出现砂眼渗水,随着行业更新迭代,这类暖气片现已逐步被淘汰。目前市场上已经出现防腐性能更好的钢制暖气片,厂家质保可达50年。李光荣提醒居民留意家中老式暖气片、管道接口,发现渗水滴漏、固定件老化松动等情况及时报修。

文/摄 记者 徐燕

期待与您互动

一米的距离
天津 和平

您有什么想说的,欢迎扫描二维码,与我们联系,提供新闻线索。